

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с
углублённым изучением английского языка Курортного района
Санкт-Петербурга

197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева д.20, лит. А

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Никитин А.Г.

« _____ » _____ 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга

Леонтьева Ю.В.

« _____ » _____ 2022 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№145 от 23 июня 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева д.20, лит. А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, общая площадь 7659,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 1,8 Га;
- 1.4. Год постройки здания: 1988, последнего капитального ремонта: 2019
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта -

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации:
197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 20., лит. А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197706 Санкт-Петербург г. Сестрорецк, пл. Свободы д.1
- 1.13. Телефон: (812) 437-10-02, Факс: (812) 573-90-90
E-mail: tukur@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85.14 - Образование среднее общее;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - осуществление образовательной
- 2.3. Форма оказания услуг: по объекте, на дому дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 775 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта улица Токарева
Автобус: №211, №215, №216, №302, №306, №310, №311, №600
Маршрутное такси: К-305, К-400, К-417, К-425
Железнодорожная станция: Сестрорепк: - 800м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: улица Токарева до объекта: 250 м;
 время движения (пешком): 7 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У) ВНД(С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-

4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ(С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: _____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)
- 4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ №145 от 23 июня 2022 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ №145 от 23 июня 2022 г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№145 от 23 июня 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева д.20, лит.А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, общая площадь 7659,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 1,8 Га;
- 1.4. Год постройки здания: 1988, последнего капитального ремонта: 2019
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта -

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации:
197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 20., лит. А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197706 Санкт-Петербург г. Сестрорецк, пл Свободы д.1
- 1.13. Телефон: (812) 437-10-02. Факс: (812) 573-90-90
E-mail: tukur@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85.14 - Образование среднее общее;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - осуществление образовательной
- 2.3. Форма оказания услуг: по объекте, на дому дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 775 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта улица Токарева
Автобус: №211, №215, №216, №302, №306, №310, №311, №600
Маршрутное такси: К-305, К-400, К-417, К-425
Железнодорожная станция: Сестрорецк: - 800м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: улица Токарева до объекта: 250 м;
время движения (пешком): 7 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет:

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У) ВНД(С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ(С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№145 от 23 июня 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева д.20, лит.А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, общая площадь 7659,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 1,8 Га;
- 1.4. Год постройки здания: 1988, последнего капитального ремонта: 2019
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта -

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации:
197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 20., лит. А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197706 Санкт-Петербург г.Сестрорецк, пл Свободы д.1
- 1.13. Телефон: (812) 437-10-02, Факс: (812) 573-90-90
E-mail: tukur@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85.14 - Образование среднее общее;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - осуществление образовательной
- 2.3. Форма оказания услуг: по объекте, на дому дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 775 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта улица Токарева
Автобус: №211, №215, №216, №302, №306, №310, №311, №600
Маршрутное такси: К-305, К-400, К-417, К-425
Железнодорожная станция: Сестрорецк: - 800м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: улица Токарева до объекта: 250 м;
 время движения (пешком): 7 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У) ВНД(С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ(С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения,

Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
--------	--------	--------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласие на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласие работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласие с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласие с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласие мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на	3	л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на	2	л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта	на	3	л.
Приложение 5	Санитарно-гигиенического помещения	на	2	л.
Приложение 6	Системы информации (и связи) на объекте	на	3	л.
Приложение 7	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 96 (файлов)	в	1	архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии:

Директор
ГБОУ СОШ № 556
Курортного района
Санкт-Петербурга
Должность

Леонтьева Ю.В.
Ф.И.О.



Члены комиссии:

Зам. директора
по АХР
Должность

Руденко А.Б.
Ф.И.О.

Подпись

Зам.директора
по ВР
Должность

Воробей Е.С.
Ф.И.О.

Подпись

Зам.директора
по УВР
Должность

Пасынкова Е.Г.
Ф.И.О.

Подпись

Зам.директора
по безопасности
Должность

Грешило А.В.
Ф.И.О.

Подпись

Председатель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

А.Г. Никитин
Ф.И.О.






Подпись





I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева д.20, лит.А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
1.1	Автостоянка (парковка)		 фото 01  фото 02 	Отсутствует оборудованные парковочная зона для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, вблизи входа в организацию доступного для инвалидов, но не далее 50 м.	К,О,С,Г,У	- Следует направить обращение в органы исполнительной власти для принятия решения об оборудовании парковочной зоны для личного автотранспорта инвалидов согласно п. 5.2.1 - 5.2.4 СП 59.13330.2020 - На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования для людей с инвалидностью, каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой 6,0 x 3,6 м, дорожными знаками, знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м в соответствии с п.5.2.1 СП59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	
1.2	Вход на внутреннюю территорию		 фото 03  фото 02	<p>Калитка Отсутствует кнопка вызова, номер телефона ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p> <p>Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов Отсутствует контрастная маркировка проёма калитки.</p>	К,О,С,Г,У	- Установить кнопку вызова ответственного сотрудника организации для оказания помощи инвалидам и МГН по сопровождению до места предоставления услуги в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов, п.6.4.2 СП 59.13330.2020 - Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.7.1.7 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

	 <p>фото 04</p>  <p>фото 05</p>	<p>Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед калиткой.</p> <p>Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входу в здание. (Тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте).</p> <p>Вертикальные опоры расположенные по пути движения не обозначены как препятствие для инвалидов по зрению.</p>	<p>С</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>С</p>	<p>- Разместить тактильно-контрастные указатели перед калиткой. ГОСТ Р 52875-2018</p> <p>- Установить тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте. в соответствии с п.5.1.3 СП 59.13330.2016, п.6.21.1 ГОСТ Р 51671-2020</p> <p>-Для инвалидов с нарушениями зрения о приближении к отдельно стоящим опорам, обеспечивать наземными указателями, тактильно-контрастными по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути</p> <p>п.5.1.10 СП 59.13330.2020</p>
--	---	--	------------------------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
Территория, прилегающая к объекту (участок)	ДЧ (К,О,Г,У) ВНД(С)	№ на плане	№ фото	Организационные решения
			01-05	

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.



** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью по пути движения на территории (от входной калитки).

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Гокарева д.20, лит.А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Адаптированный вход								
2.1	Входной узел		 фото 10	Со стороны подъема наружного лестничного марша и наружного пандуса не установлена кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.	К,О,С,Г,У	-Установить кнопку вызова ответственного сотрудника организации для оказания помощи инвалидам и МПН по сопровождению до места предоставления услуги в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020	Организационные решения	
2.2	Наружные лестничные марши Первый лестничный марш		 фото 07	Перед лестничным маршем не размещены тактильные наземные указатели На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. Перед подъёмом, завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. находятся не в горизонтальной плоскости. На поверхности поручней не размещены предупредительные полосы об окончании перил.	С О,С,Г,У О,С,Г,У	Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018 п.5.1.12 СП.59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить контрастную полосу общей шириной 0,08 - 0,10 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Перед нижним маршем лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,30 м п.5.1.13 СП 59.13330.2020 - На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней должны предусматривать рельефные обозначения п.6.2.12 СП.59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

2.3	<p>Наружные лестничные марши Второй лестничный марш</p>	 <p>фото 08</p> <p>фото 09</p>	<p>Перед лестничным маршем не размещены тактильные наземные указатели</p> <p>На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней.</p> <p>Перед подъёмом, завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. находящаяся не в горизонтальной плоскости.</p> <p>На поверхности поручней не размещены предупредительные полосы об окончании перил</p>	С	<p>Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018</p> <p>п.5.1.12 СП.59.13330.2020</p> <p>-На проступях краевых ступеней установить контрастную полосу общей шириной 0,08 - 0,10 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020</p> <p>-Перед нижним маршем лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,30 м</p> <p>п.5.1.13 СП 59.13330.2020</p> <p>- На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней должны предусматривать рельефные обозначения</p> <p>п.6.2.12 СП.59.13330.2020</p>	Текущий ремонт
2.4	<p>Входная площадка Входные двери</p>	 <p>фото 14</p> <p>фото 15</p>	<p>На элементе второй створки входной двери установлена система двусторонней голосовой связи на высоте 1,5м.</p> <p>Отсутствует пиктограмма доступности входа для инвалидов по категориям.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери</p> <p>Завышен порог входной двери -0,03м.</p> <p>У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.</p>	К,О,С,Г,У	<p>-Управляющие элементы установить на высоте не более 1,40 м до верхней рабочей поверхности устройства при боковом подъезде, не выше 1,20 м - при фронтальном подъезде - п.8.1.7 СП 59.13330.2020</p> <p>-Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.7.1.7 СП 59.13330.2020</p> <p>- Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020</p> <p>-В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0, 014 м.п. 6.1.5 СП 59.13330.2020</p> <p>-Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.</p> <p>п.6.1.5 СП 59.13330.2020</p>	Текущий ремонт

2.5	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей			Отсутствует место для собаки поводыря	С	Организовать: допуск на объекты собаководства при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	Организационные решения
-----	---	---	---	---------------------------------------	---	---	-------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)	№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)		06-19	Текущий ремонт, организационные решения




* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.




** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

**I. Результаты обследования:
3. Путь движения в здании**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева д.20, лит.А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
3.1	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным)		 фото 72  фото 62  фото 69	<p>Двери Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Ширина створки дверного полотна входной двери, тамбурной двери в свету-0,88м На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. Опорные поручни отсутствуют. Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы прерывается на площадках. На ограждении отсутствует бортик для предотвращения соскальзывания трости или ноги. На поверхности поручней не размещены предупредительные полосы об окончании перил. На всех этажах межэтажного лестничного марша, перед подъёмом по лестнице, перед спуском по лестнице, на стене отсутствуют тактильные пиктограммы этажность.</p>	<p>С К,О,С,Г,У</p> <p>С</p> <p>О,С,Г,У</p> <p>О,С,Г,У</p> <p>О,С,Г,У</p> <p>О,С,Г,У</p> <p>О,С,Г,У</p>	<p>- Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020 - Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 - На проступях краевых ступеней установить контрастную полосу общей шириной 0,08 - 0,10 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 п.6.2.11 СП.59.13330.2020 - Вдоль лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. - Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. - По продольным краям маршей для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м п.6.2.10 СП.59.13330.2020 - На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения этажей п.6.2.12 СП.59.13330.2020</p> <p>- Обозначить тактильными пиктограммами направления движения, этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Организационные решения</p>

3.2	Пути эвакуации	  фото 94	Лестничный марш имеет разную высоту подступёнок-(0,13м. -0,15м.) На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. На лестничном марше вдоль обеих сторон отсутствуют ограждения с опорными поручнями. Отсутствуют центральные двусторонние разделительные поручни. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.	О, С, Г, У	<p>-Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подлёма ступеней. п.5.1.12 СП.59.13330.2020</p> <p>-На проступях краевых ступеней установить контрастную полосу общей шириной 0,08 - 0,10 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020</p> <p>-Вдоль обеих сторон открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. п.6.2.11 СП.59.13330.2020</p> <p>-При ширине прохжей части внешней лестницы 4 м следует предусматривать центральные двусторонние поручни. п.5.1.13 СП.59.13330.2020</p> <p>- Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020</p> <p>-Следует применять двери, обеспечивающие задержку закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020</p>	Текущий ремонт, Организационные решения
3.3	План эвакуации	 фото 36	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится с первого, второго, третьего этажа. По - внутренней лестнице во внутреннюю территорию. На лифте с первого этажа - через главный вход, второй вход.	К, О, С, Г, У	<p>- Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120</p> <p>СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p>	Текущий ремонт, Организационные решения

II. Заключение по зоне:




Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
Пути движения в здании	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)	№ на плане № фото	Текущий ремонт, организационные мероприятия




* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВВД - недоступно.
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения объекта
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева д.20, лит.А

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Виды работ	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
Вариант I – зона обслуживания инвалидов							
4.1 Кабинетная форма обслуживания							
4.1.1	Гардероб		 фото 21	Отсутствует тактильная пиктограмма. Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери - 0,8м. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С	- Обозначить вход тактильной пиктограммой доступности для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020 - Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери должна быть 0,9 м. с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
4.1.2	Медицинский кабинет		 фото 83	Отсутствует тактильная пиктограмма Ширина створки дверного полотна в свету входной двери - 0,89м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Обозначить вход тактильной пиктограммой доступности для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020 - Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери должна быть 0,9 м. с п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Организационные решения
4.1.3	Музей спорта		 фото 24	Отсутствует тактильная пиктограмма Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери - 0,8м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Обозначить вход тактильной пиктограммой доступности для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020 - Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери должна быть 0,9 м. с п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

4.2.3	Помещение Столовая	 фото 39	Помещение Столовая Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Глубина проема для ног менее -0,50 м. <u>Входная дверь</u> Отсутствует тактильная пиктограмма	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	Оборудовать раковину опорным поручнем в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 -Глубинапроема для ног должна быть не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.7.1.7 СП 59.13330.2020 -В проемах дверей, пороги высотой не более 0,014 м.п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа ционные решения
4.2.4	Актный зал Сцена	 фото 89  фото 91	Отсутствует тактильная пиктограмма На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка. Опорные поручни отсутствуют. Отсутствуют технические средства доступа на сцену инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъемное устройство.	К,О,С,Г,У С О,С,Г,У К	-Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.7.1.7 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить контрастную полосу общей шириной 0,08 - 0,10 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Лестницы ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями п.8.6.7 СП 59.13330.2020 -Для доступа на сцену должны быть предусмотрены стационарный пандус или подъемное устройство. п.8.6.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа ционные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)		20-32, 37-38, 46-54, 57-59, 83	Текущий ремонт, организационные решения
Зальная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У) ДУ (К,С)		33-35, 39-45, 79-82, 88-92	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.




** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенического помещения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева д.20, лит.А

		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
5.1	Универсальная кабина Расположена на I этаже		 <p>фото 47</p>  <p>фото 50</p>  <p>фото 52</p>	<p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Раковина умывальника оборудована опорным поручнем нижний край которого на высоте 72,5м.</p> <p>Отсутствует кнопка экстренной помощи.</p> <p>В двери не предусмотрено запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p>	<p>-Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.7.1.7 СП 59.13330.2020</p> <p>-Поверхность нижнего края опорного поручня проема для ног должна находиться на высоте не менее 0,75 м, п.8.1.7.СП 59.13330.2020</p> <p>-Вызывное устройство в кабине размещается на высоте от 0,6 до 0,8 м в зоне унитаз. Кнопка вызова шнуром дополняется красного цвета с рамкой (треугольной или круглой формы не менее 50 мм)находящейся вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м, п.7.2.3.2 ГОСТ Р 51671-2020</p> <p>- Вызывное устройство должно иметь табличку на высоте от 1,4 до 1,5 м по ГОСТ Р 52131 для опознавания его инвалидами с нарушением функции зрения. п.7.2.3.3 ГОСТ Р 51671-2020</p> <p>-В дверях универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/ свободно». п.6.3.9 СП 59.13330.2020</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Организационные решения</p>

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ(С)		46-54	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.



** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.







Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.




I. Результаты обследования:

6. Системы информации и связи (во всех зонах)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Гокарева д.20, лит.А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Виды работ	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
6.1	Визуальные средства				Работы по адаптации объектов		
6.1.1	Входной узел. Калитка		 <p>фото 02</p>  <p>фото 03</p>	<p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p> <p>Отсутствует тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля.</p> <p>Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входу в здание. (Тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте).</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p>	<p>-Обозначить вход тактильной пиктограммой доступности для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020</p> <p>-Установить кнопку вызова ответственного сотрудника для оказания помощи инвалидам по сопровождению до места предоставления услуги в соответствии с п.6.4.2 СП 59.13330.2020</p> <p>-Разместить, информирующую тактильную вывеску с названием учреждения, времени оказания услуг, на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля п.5.1.3, п.6.5.3 СП 59.13330.2020</p> <p>-Установить тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте. в соответствии с п.5.1.3 СП 59.13330.2020, п.6.21.1 ГОСТ Р 51671-2020</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Организационные решения</p>

6.1.2	Адаптированные вход	 <p>фото 14</p>	<p>Отсутствуют символы доступности входа для инвалидов по категориям.</p> 	К,О,С,Г,У	<p>-Информирующие тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60</p> <p>п.6.5.9 СП 59.13330.2020</p>	Текущий ремонт Организа ционные решения
6.2 Акустические средства						
6.2.1	Помещения Кабинеты.	 <p>фото 28</p>	<p>Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха.</p> 	Г	<p>Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять индукционный контур индивидуальные беспроводные устройства. Располагать в зоне хорошей видимости сурдопереводчика п.8.1.10СП59.13330.2020</p>	Текущий ремонт Инд. решение с ТСР
6.3 Тактильные средства						
6.3.1	Калитка Наружная лестница	 <p>фото 02</p>  <p>фото 07</p>	<p>Перед калиткой отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная информация.</p> <p>Перед наружным лестничным маршем</p>	С	<p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредж. функцию перед входной дверью.</p> <p>ГОСТ Р 52875-2018</p> <p>Перед лестничным маршем (внизу, при приближении к лестнице по территории; и наверху входной площадки при приближении к началу спуска с лестницы). Разместить тактильные указатели до препятствия, перед дверьми, открывающимися навстречу по ходу движения, следует дополнительно учитывать безопасный радиус открывания двери п.8.1.6 СП 59.13330.2020</p>	Текущий ремонт Организа ционные решения

6.3.2	Пути движения в здании	 <p>фото 76</p>  <p>фото 88</p>  <p>фото 59</p>	Отсутствуют технические звуковые, световые средства информирования, ориентирования.	К,О,С,Г,У	<p>- Предусмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, в прострэнстве для всех категорий инвалидов согласно п.6.5.3 СП 59.13330.2020</p> <p>- Установить тактильные рельефно-графические информационные мнемосхемы п.6.5.12 СП 59.13330.2020</p> <p>- Оборудовать пути движения МГН в здании набором информационных табличек и указателей направления, выполненных, в том числе, и в тактильном исполнении к доступному выходу, движения по лестнице, для посетителей и т.п. п. 6.5.1 СП 59.13330.2020.</p> <p>- Информирующее тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны верхней ручки на высоте от 1,20 до 1,60 п.6.5.9 СП 59.13330.2020</p>	Организационные решения
-------	------------------------	--	---	-----------	---	-------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)		02-92	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационной поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МГН.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга

ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга	1027812406280 ОГРН
--	-----------------------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

Образование среднее общее	ОКВЭД 85.14
---------------------------	-------------

Форма собственности Государственная	13 ОКФС
--	---------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	75203 ОКОПФ
--	-------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации Директор	Леонтьева Юлия Вячеславовна
--	-----------------------------

Телефон, факс руководителя организации Тел. (812) 417 21 75	
--	--

E-mail организации juvleonteva.gbou556@obr.gov.spb.ru	
--	--

Юридический адрес организации 197706 Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева, д. 20, литер А	
<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>

Фактический адрес организации 197706 Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева, д. 20, литер А	
---	--

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	1027812406280 ОГРН
--	-----------------------

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	197706
---	--------

197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, пл. Свободы, д.1
(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация	
Телефон (812) 437-10-02 Факс (812) 573-90-90 E-mail: tukur@gov.spb.ru	

Наименование вышестоящей организации Отдел образования и молодежной политики администрации Курортного района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027812406742
--	-----------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации 197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1	
<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации Начальник отдела образования и молодежной политики	
Барыгина Вера Петровна	

Телефон, факс вышестоящей организации Тел (812) 576-81-25	
--	--

E-mail вышестоящей организации alex@tukur.gov.spb.ru	
---	--

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)»

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева, д. 20, литер А	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	общая площадь 7659,1 кв.м	
Этаж / этажи расположения объекта	3 этажа	
Кадастровый номер объекта	78:34:0010327:2013	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	дети	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	К, О, С, Г, У	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет	

1.3	Пандусы стационарные	0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14
1.4	Подъемные платформы	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	не менее 1,6	п.6.2.17

2. Входной узел

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга

Адаптированный вход

2.1	Наружные лестницы	1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,35-0,4	п.5.1.12
		1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	015	0,12-0,15	
	Первая лестница	1	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	3	не менее 1,35	
	Вторая лестница	1	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,4	не менее 1,35	
		1	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,72 0,9	0,9	п.6.2.11
		0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	м			п.5.1.13
		0	0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м		0,9	п.6.2.11
		1	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11
		1	1	1	1	Выделение цветом или фактурой красвых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016
	Не в горизонтальной плоскости	1	1	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,3	0,3	п.5.1.13
		1	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,42	0,03-0,05	
		1	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,045	не менее 0,045	п.6.2.12
		1	0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.12.
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	1:12	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14
		1	0	0	0	Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	%		не более 100,0 (1:10)	перевозка с посторонней помощью п.5.1.14
		1	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5 (включительно), «К»	м	7,8, 5,7, 6,0	не более 6,0	п.5.1.14
		1	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	0,92	0,9-1,0	п.5.1.16

									Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	М	2	не ниже 1,6	п.6.1.5 СП 59.13330.2016
		0	1	1	1				Обозначение символом входа, доступного для МПН «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1
		0	1	1	1				Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1
	Прозрачные двери на входах в здания, прозрачные ограждения и перегородки	1	0	0	0				Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 0,9-1,0 м от пола «С»	наличие	да		п.6.1.6
		0	0	0	0				Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие			
		0	0	0	0				Высота от уровня пола верхней части противодарной полосы, «К»,	М		не менее 0,3	п.5.1.4 СП 59.13330.2012
		0	0	0	0				Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»	М		не менее 0,1	п.6.1.6
		0	0	0	0				Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»	М		не менее 0,2	п.6.1.6
		0	0	0	0				Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	М		0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6
2.9	Вестиблии общественных зданий	1	0	0	0				Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	М		не менее 0,95	п.6.1.9
									Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		
		0	1	1	1				Звуковые устройства ориентирования и информирования для обеспечения навигации, «С»	наличие	нет		п.6.5.3
		0	1	1	1				Информационные табло типа «бегущая строка» (либо эквивалент данного оборудования), «Г»	наличие	нет		п.6.5.7
		0	1	1	1				Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п.6.5.12

3. Пути движения внутри здания

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга

3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	1				Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	М	0,3		п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-2018
-----	------------------------------------	---	---	---	---	--	--	--	---	---	-----	--	------------------------------

3.9	Пути эвакуации	0	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	п.6.2.8
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	п.6.2.29
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п.6.5.5
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да	п.6.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
4.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга								
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей				Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5, но не менее одного места	п.8.1.4
		0	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет	п.6.5.4
		0	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет	
		0	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,5-4,5	
		0	1	1	Тактильная информация (информирующая тактильная табличка) о местах получения услуги, расположенная рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола (расстояние от края	соответствие	нет	п.6.5.9

**Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019)
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»**

Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

1. условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;
3. возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
5. надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7. допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
8. оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями, предоставляющими услуги населению, в пределах установленных полномочий осуществляется инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

АКТ №145

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка
Курортного района Санкт-Петербурга**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул.Токарева д.20, лит.А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее 3 этажное здание, 7659,19 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка: да 1,8 Га;

Объект культурного наследия: нет;

Форма собственности: государственная;

Арендодатель: нет;

Основание для пользования Объектом: оперативное управление;

Административно-территориальная подведомственность: региональная;

**Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга, 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы д.1**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: ОКВЭД 85.14 – Образование среднее общее;

Наименование предоставляемых услуг: осуществление образовательной деятельности;

**Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): 270 человек/день;**

Форма способа оказания услуг: на объекте, на дому дистанционно;

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;

**Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка
Курортного района Санкт-Петербурга Леонтьева Юлия Вячеславовна**

**с одной стороны, и председатель Межрегиональной общественной организации
помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Алексей Григорьевич Никитин, с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:**

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (частично соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны:
да, (частично соответствует О, не соответствует С);
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны:
да, (соответствуют К, частично соответствуют О,С);
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.):
да, на первом входном узле, нет на адаптированном входном узле;
табличка с номером телефона вызова помощи) нет;
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение:
да, (частично соответствует К,О,Г,У, не соответствует С);
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;* надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными точечным шрифтом Брайля: *да;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения **ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга** в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» <http://sch556.spb.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга* по адресу: *197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул.Токарева д.20, лит.А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту.	
1.2	К,О,С,Г,У	<p>Принадлежащая территория школы ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию оборудован входной узел с входной калиткой.</p> <p>Отсутствует кнопка вызова, номер телефона ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалидам по сопровождению до места предоставления услуги</p> <p>Не размещены тактильные наземные указатели выполненные ГОСТ Р 52875-2018</p> <p>Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов</p> <p>Не размещена тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, номером телефона текстом со шрифтом Брайля.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма калитки.</p> <p>По пути движения от калитки к адаптированному для МГН входу отсутствует тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией следования инвалидов к входу в здание.</p> <p>Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие.</p> <p>Вертикальные опоры располагающиеся по пути движения не обозначены как препятствие для инвалидов по зрению.</p> <p>Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках не менее 2,0 м.</p> <p>Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%.</p>	
1.3	К,О,С,Г,У	Приказом №146 от 18.05.2022г. назначены ответственные сотрудники учреждения	

		<p>-<i>гардеробщик Картакова Н.С.,</i> -<i>гардеробщик Медхен Г.А.,</i> для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведены инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. <i>(Инструктаж проведён 10.01.2022г.)</i></p>	<p>Приказ №146 от 18.05.2022</p>
2		<p>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</p>	
2.1	К,О,С,Г,У	<p><u>Адаптированный вход для МГН</u> Со стороны подъема наружного лестничного марша и наружного пандуса не установлена кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p>	
2.2	О,С,Г,У	<p><i>Наружные лестничные марши.</i> Размещена табличка с текстом со шрифтом Брайля. Перед входом в здание установлены наружные лестничные марши. <i>Первый лестничный марш</i> Доступная площадка для передвижения перед лестничным маршем. Доступная площадка перед лестничным маршем от входной двери. Перед подъёмом на лестничной марш не размещены тактильные наземные указатели. Ширина лестничного марша – 3м. На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. Наружный лестничной марш оборудован двухсторонними двухуровневыми опорными поручнями. Поручни располагаются на высоте: 0,72м. х 0,90м. Перед подъёмом, завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. находятся не в горизонтальной плоскости. На поверхности поручней не размещены предупредительные полосы об окончании перил. <i>Второй лестничной марш</i> Доступная площадка для передвижения перед лестничным маршем. Доступная площадка перед лестничным маршем от входной двери. Ширина лестничного марша – 2,4м. На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. Наружный лестничной марш оборудован двухсторонними двухуровневыми опорными поручнями. Поручни располагаются на высоте: 0,72м. х 0,90м. Перед подъёмом, завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. находятся не в горизонтальной плоскости. На поверхности поручней не размещены предупредительные полосы об окончании перил.</p>	
2.3	К	<p><i>Наружный пандус</i> Перед входом в здание установлен стационарный пандус.</p>	

		<p>Пандус двухуровневый. Доступная площадка для передвижения перед подъёмом по пандусу. Доступная площадка перед пандусом от входной двери. Пандус оборудован двухсторонними двухуровневыми опорными поручнями. Поручни располагаются на высоте: 0,72 х 0,90м. По продольным краям маршей пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги не предусмотрены бортики.</p>	
2.4	К,О,С,Г,У	<p>Площадка на входном узле Над входной дверью отсутствует навес, установлено освещение. На элементе второй створки входной двери установлена система двусторонней голосовой связи. Устройство расположено на высоте 1,5м. Входные двери двухстворчатые. Отсутствует пиктограмма доступности входа для инвалидов по категориям. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери- 0,90м. Завышен порог входной двери -0,03м. Стеклопанель входной двери, внутренней двери имеют контрастную маркировку. У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.</p>	
2.5	К,О,С,Г,У	<p>Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения</p>	<p>Приказ №146 от 18.05.2022</p>
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1	К,О,С,Г,У	<p>Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, открытые проемы достаточны для прохода.</p>	
3.2	О,С,Г,У	<p>Межэтажный лестничный марш (Являющийся эвакуационным) Входные двери на межэтажный лестничный марш Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери- 0,88м. На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка. Межэтажный лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением в виде перил. Опорные поручни отсутствуют. Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы прерывается на площадках. На ограждении отсутствует бортик для предотвращения соскальзывания трости или ноги. На верхнем этаже площадка лестничного марша оборудована ограждением. На всех этажах, на стене</p>	

		отсутствуют тактильные продублированные шрифтом Брайля пиктограммы этажность.	
3.3	К	Отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъемное устройство.	
3.4	О,С,Г,У	<p>Эвакуационный выход.</p> <p>Наружный лестничный марш.</p> <p>С правой стороны подъема наружного лестничного марша установлена кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Доступная площадка для передвижения перед лестничным маршем. Доступная площадка перед лестничным маршем от входной двери. Лестничные марши имеют разную высоту подступенков- (0,13м. -0,15м.) Ширина лестничного марша – 5,1м. На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. На лестничном марше вдоль обеих сторон отсутствуют ограждения с опорными поручнями. Отсутствуют центральные двусторонние разделительные поручни.</p> <p>Площадка на входном узле</p> <p>Над входной дверью установлен навес, установлено освещение Установлена система двусторонней голосовой связи. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.</p>	
3.5	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №146 от 18.05.2022
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	<p>Целевая зона - находится на 1-3 этаже здания.</p> <p>Адаптированный вход для инвалидов и МГН.</p> <p>За входной дверью установлена рамка металлоискателя шириной 0,77 см.</p> <p>Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа для имеющих кардиостимулятор.</p> <p>Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.</p> <p>Не оборудованы пути движения МГН в здании набором информационных табличек и указателей направления, выполненных, в том числе, в тактильном исполнении, продублированные шрифтом Брайля</p> <p>Отсутствует индукционная система.</p> <p>Отсутствует обеспечение средствами информационной поддержки на путях движения</p> <p>Гардероб на первом этаже.</p> <p>Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери - 0,8м. Стеклопанель входной двери имеет контрастную маркировку. Отсутствует контрастная</p>	

		<p>маркировка проёма входной двери. Установлены сидячие места для отдыха, ожидания.</p> <p><i>Музей спорта</i> Отсутствует тактильная пиктограмма Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери - 0,8м. Завышен порог входной двери-0,065м. Имеется выход. Ширина створки дверного полотна в свету входной двери - 0,7м. Завышен порог входной двери-0,065м. Музей не адаптирован для инвалидов.</p> <p><i>Зал лечебной и физической культуры</i> Отсутствует тактильная пиктограмма Ширина створки дверного полотна в свету входной двери - 0,89м. Помещение зала не адаптировано для инвалидов.</p> <p><i>Помещение Столовая</i> В холле, перед входом в столовое помещение, установлены раковины умывальников. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Глубина проема для ног менее -0,50 м. Установлен диспенсер, установлен осушитель.</p> <p><i>Входная дверь</i> Отсутствует тактильная пиктограмма Завышен порог входной двери-0,03м. Ширина створки дверного полотна в свету входной двери - 1,0м. Поверхность столов индивидуального пользования используемых посетителями на креслах-колясках, находятся на высоте 0,77м. над уровнем пола.</p> <p><i>Спортивный зал</i> Отсутствует тактильная пиктограмма Ширина створки дверного полотна в свету входной двери - 0,89м. Завышен порог входной двери-0,03м. Помещение зала не адаптировано для инвалидов.</p> <p><i>Медицинский кабинет</i> Отсутствует тактильная пиктограмма Ширина створки дверного полотна в свету входной двери - 0,89м.</p> <p><i>Актовый зал</i> Отсутствует тактильная пиктограмма Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Помещение Актового зала одноуровневое. От входной зоны справа и левой стороны расположены ряды с не фиксированными сидячими местами. Отведены места для кресел-колясок размещающиеся на ровном полу, перед сценой. Отсутствуют кресла с вмонтированными системами</p>	
--	--	---	--

		<p>индивидуального прослушивания. В Актовом зале расположена сцена. Сцена оборудована лестницей с левой и правой стороны На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка. Опорные поручни отсутствуют. <i>У кабинетов и помещений</i> Отсутствуют тактильные информирующие таблички, для людей с нарушением зрения рельефно-точечного шрифта Брайля. Ширина коридоров 1,56м.</p> <p><i>Коридоры</i> Ширина общих коридоров 2,1м.</p> <p><i>Кабинеты</i> Ширина дверного проёма в свету -0,9м.</p>	
4.2	К	Отсутствуют технические средства доступа на сцену инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъемное устройство.	
4.3	С	Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.4	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №146 от 18.05.2022
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	<p>Санитарно-гигиеническое помещение Универсальная кабина. Расположено на первом этаже. Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Унитаз оборудован стационарными откидными двухсторонними опорными поручнями Раковина умывальника оборудована опорным поручнем У раковины умывальника установлено зеркало. Установлены крючки для одежды, костылей. Установлен диспенсер. Отсутствует кнопка экстренной помощи. Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.</p>	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №146 от 18.05.2022
6.2	К,О,С,Г,У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://sch556.spb.ru/ размещена информация о - предоставляемых услугах, контактная информация, -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); версия сайта для слабовидящих граждан условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов, наличия санузла для инвалидов</p>	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №145 от 18.05.2022г. назначен ответственный	Приказ

		сотрудник – <i>методист Луговая Надежда Витальевна</i> , для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения	№145 от 18.05.2022
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на ул.Токарева 250м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №211, №215, №216, №302, №306, №310, №311, №600 Маршрутное такси: К-305, К-400, К-417, К-425 Железнодорожная станция: <i>Сестрорецк</i> : - 800м.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Директор ГБОУ СОШ № 556
Курортного района
Санкт-Петербурга

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



/Леонтьева Ю.В./
М.П. _____ Дата _____





/Никитин А.Г./
М.П. _____ Дата _____

